



# HVORDAN SVARE PÅ AVVIK ETTER TILSYN OG FEIING

Når du har fått avvik etter besøk fra våre brannforebyggere kan du lett se og svare på disse på «Min Eiendom». Du kan logge deg inn via linken i SMS'en du fikk etter besøket. Du kan også logge inn via vår nettside [www.norbr.no](http://www.norbr.no)


For å komme deg inn via vår nettside, trykk på «Feiing og tilsyn» og så "Min Eiendom"



Etter du har trykket på dette ikonet, må du identifisere deg med ID-porten for å komme til dine eiendommer.



Når du har logget deg inn vil du se dine eiendommer. Noen vil ha en eiendom, andre vil ha flere. Trykk på den eiendommen som har fått avviket for å komme deg videre.



Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS Fødselsnummer Logg ut

## Mine eiendommer

Eiendommer (1)

Kommune  
G.nr, B.nr  
Adresse  
Postnummer, sted

Borett (ingen)

Etter du har trykket på den aktuelle eiendommen, vil du få opp flere valgmuligheter. En av rutene heter «Brannforebygging» og her vil du også se at du har et rødt utropstegn om du har et avvik. Trykk på ruten med brannforebygging for å gå videre.



Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS Fødselsnummer Logg ut

Mine eiendommer > Min eiendom

### Grunneiendom postnummer/sted, G. nr, B. nr

<b>Adresser og bygg</b> 1 bruksenhet Bolig 1 bygg Enebolig	<b>Eiere</b>	<b>Eiendomsareal</b> Eiendomstype: Grunneiendom Tinglyst: Ja Antall teiger: 1 Registrert areal: 502 kvm	<b>Heftelser</b> Pengeheftelser: 1 Pantedokument Servitutter: Ingen servitutter
--	--------------	---	---

**Brannforebygging** !

Antall røykløp: 1  
Antall ildsted: 1  
Åpne avvik: 1  
Anmerkninger: 0

Mappe: Glosvågveien, Dale, Nordmøre

På denne siden kan du gå nedover til du finner avvikene dine. Her ser du hva de gjelder og du kan også svare på avvikene ved å trykke på «Gi tilbakemelding»



Fra brannvesenet 23.02.2021

Tilbakemelding etter besøk

Vi har registrert 1 avvik og 0 anmerkninger på din bruksenhet. Les mer om avvikene og gi tilbakemelding innen fristen.

[Les mer om resultat etter tiltak](#)

[Gå til avvik ...](#)

Vis tidligere kommunikasjon

Bruksenhet

Avvik (1 åpne)

! Frist: 16.03.2021 Gjelder: Sottuke

Beskrivelse: Sottuken står for nært brennbare materialer. Avstand fra sottuke til brennbare materialer skal være minimum 300 millimeter alle veier. Alternativ løsning er å montere en sottukestein bak sottuken. Benyttes sottukestein senkes avstandskravet til 100 millimeter.

[Gi tilbakemelding](#)

Anmerkninger (ingen)

Når du svarer på avviket skriver du en tekst som forteller hva du har gjort. Her bør man være konkret. Skriv hvem som har gjort jobben og når den det ble ferdig. Skriv dette i tekstfeltet og trykk på send. Om saksbehandler er fornøyd med svaret blir avviket lukket.

Dersom du ikke kan rette avviket før svarfristen, kan du skrive hva du har planlagt å gjøre for å utbedre feilen.


### Oppfølging av avvik

**Gjelder røykløp**  
Norsk Leca AS - Leca Pipe Standard, Ettløps

**Plassering**  
1 skorstein Midt

**Sotluke**  
Sotluken står for nært brennbare materialer. Avstand fra sotluke til brennbare materialer skal være ... [Vis alt](#)

<b>Dato registrert:</b>	23.02.2021
<b>Frist:</b>	16.03.2021
<b>Gjelder:</b>	Gjelder røykløp
<b>Saksbehandler:</b>	Ola Nordmann

 Fra 24.02.2021

Gi din tilbakemelding her ...

[Send](#)

[Vis tidligere kommunikasjon](#)